



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POLICACH**


ul. Kresowa 14
72-010 Police

tel.: 91 424 12 32
fax : 91 312 20 32

mail: psse.police@pis.gov.pl
www. pssepolice.pis.gov.pl

HK.9011.5.8.2022

Police, dn. 11.03.2022 r.



**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach
ul. Korczaka 53, 72-010 Police**

80m - KK - 070 - 423 / 2022

Roczna ocena jakości wody (od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

**basenu rehabilitacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci
Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach ul. Korczaka 53, 72-010 Police**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 195) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z późn. zm.), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, że:

1. Woda doprowadzana na basen pochodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);
2. Basen rehabilitacyjny wyposażony jest w 1 nieckę basenową oraz 2 natryski, w których dokonywano oceny jakości wody zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
3. Ocena parametrów jakości wody na basenie dokonywana była przez zarządzającego basenem w wyniku:
 - 1) prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody, z uwzględnieniem jej udokumentowania,
 - 2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiarów w zakresie pH, potencjału redox, chloru wolnego, chloru związanego.
4. Badania jakości wody na basenie wykonywane były przez zarządzającego:
 - 1) zgodnie z harmonogramem ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Policach oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na basenie rehabilitacyjnym, po przerwie eksploatacyjnej lub awarii,
 - 2) zgodnie z wymaganym zakresem określonym w załączniku Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach:
 - zakres badań wykonywanych w laboratorium obejmował: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów tworzących kolonie w 1 ml wody po 48 h inkubacji w temp. 36±2°C, *Legionella sp.*, mętność, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność,
 - pomiary potencjału redox, chloru wolnego i chloru związanego dokonywał zarządca basenu, a także przedstawiciel laboratorium w momencie pobierania próbek do badań,
 - 3) zgodnie z wymaganą częstotliwością określoną w załączniku Nr 2 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach,

- 4) z zastosowaniem metodyk referencyjnych określonych w załączniku Nr 4 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach,
 - 5) w laboratorium, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, tj. Laboratorium POLCARGO INTERNATIONAL Sp. z o.o. Dział Laboratorium Pracownia Analiz Mikrobiologicznych, ul. Henryka Pobożnego 5, 70-900 Szczecin 2, skr. Pocz. 633.
5. Zarządzający basenem przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Policach wyniki badań jakości wody pobieranej w ramach kontroli wewnętrznej.

Po analizie uzyskanych wyników badań jakości wody na basenie rehabilitacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach ul. Korczaka 53, 72-010 Police raportowanego okresu ocenia się, że kąpiący się korzystali z wody o dobrych parametrach jakości.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach mając na uwadze powyższą analizę stwierdza, że zarządca basenu, tj. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach, ul. Korczaka 53, 72-010 Police prowadził ocenę jakości wody na basenie rehabilitacyjnym zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z basenu.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów, wykonywanych zarówno przez zarządcę pływalni, jak również pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach stwierdza, że woda na basenie rehabilitacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach ul. Korczaka 53, 72-010 Police, w tym doprowadzana na basen spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z późn. zm.).

Zgodnie z wymaganiami § 7 przywołanego rozporządzenia zarządzający basenem w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej, informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na basenie dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego.

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Policach

mgr inż. Anna Janczura

- Otrzymują:
1. Adresat;
 2. Aa.